



# 合併浄化槽11条検査での結果

項 目	設置前(2010年度)	運転4か月後 (2011年度)
BOD (生物化学酸素消費量)	32mg/L	18mg/L
N-hex. (油分)	29mg/L	17.6mg/L
H <sub>2</sub> S (硫化水素濃度)	116mg/L	6.8mg/L
害虫発生状況 (蚊・蠅)	大量(9月)	無(9月)

静岡県内S検査センター 200人槽、浄化槽排水検査結果

事務所玄関付近駐車場敷地内に浄化槽があるため訪問客の車内に悪臭が入り込む事と、常に玄関付近に悪臭が漂っていた。

WACTルネーダー設置後、翌日には悪臭は低減し、7日後には固液分離槽内に発生していた害虫もほぼ見られなくなりました。

更に合併浄化槽の浄化能力は向上しました。